

621-89 (500-18)

Ç 387 i

T.B.T.A.K Küçük Hidroelektrik Tesisleri
Araştırma Ünitesi
İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı
Kesin Rapor No: 2

KÜHTÜ

İKİZDERE HİDROELEKTRİK TESİSLERİNDEKİ ARIZALAR VE GİDERİLMESİ

Kâzım ÇEÇEN

Zahit YILMAZ

**T.B.T.A.K Küçük Hidroelektrik Tesisleri
Araştırma Ünitesi
İ.T.Ü İnşaat Fakültesi Hidrolik Ana Bilim Dalı
Kesin Rapor No: 2**

*627.89 (560-18)
4387i*

**İKİZDERE HİDROELEKTRİK TESİSLERİNDEKİ
ARIZALAR VE GİDERİLMESİ**

**Kâzım ÇEÇEN
Zahit YILMAZ**

14935

İstanbul 1984

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	i
ABSTRACT	ii
1.TESİSİN TANITIMI	1
2.SUALMA SİSTEMLERİ	2
3.AKARSUDAKİ KATIMADDE HAREKETİ VE TESİSLERE OLAN ETKİSİ	4
3.1.Çamlik Tesislerinde	7
3.2.Cimil Tesislerinde	8
4.YAPILAN TAHKIMAT PROJESİ VE ÖNERİLER	13
ÖZET	16
SUMMARY	17
YARARLANILAN KAYNAKLAR	18

EKLER

- Pafta 1. Çamlik Derezi Genel Durum Planı
- Pafta 2. Çamlik Sualma ve Çökeltme Havuzu Kesitleri
- Pafta 3. Çamlik Çökeltme Havuzu Kesitleri
- Pafta 4. Cimil Derezi Genel Durum Planı
- Pafta 5. Cimil Sualma ve Çökeltme Havuzu Kesitleri
- Pafta 6. Cimil Çökeltme Havuzu Kesitleri

ÖNSÖZ

İkizdere Hidroelektrik Tesisleri 25 sene önce ikmâl edilmiş ve işletmeye açılmıştır. Bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayan bu tesiste 25 senelik süre zarfında normal kabul edilebilecek aşınmalar ve oyulmalar görülmüştür. Bunların düzeltilmesi için TEK tarafından ünitemize müracaatta bulunulmuştur.

Yerinde yaptığımız etüdler ve çektiğimiz fotoğraflar üzerine, araştırma ve incelemelerimiz sonunda bazı çözümler bulunarak bu rapor hazırlanmıştır.

Böyle bir rapor hazırlamak için model yapmak ve model sonuçlarına dayanarak çözüm bulmak çok daha emniyetli bir yol olmakla beraber, bugüne kadarki tecrübelerimizden faydalaniarak bu araştırma hazırlanmıştır. Aksi halde milyonlar sarfetmek ve bir iki sene deney yapmak, bu tarihi geciktirecek ayrıca milyonlarca lira elektrik enerjisi kaybına sebep olacağından bu yol seçilmiştir.

Prof.Dr. Kâzım ÇEÇEN



ABSTRAKT

Bu çalışmada, ülkemizin önemli hidroelektrik tesislerinden biri olan İkizdere Hidroelektrik Tesisiinde görülen aşınma ve oyulmaların önlenmesi için alınacak tedbirler gösterilmiştir.


ABSTRACT

In this study, measures to prevent abrasion and scouring at İkizdere is an important Power Plant in Turkey, are given.

1. TESİSİN TANITIMI

İkizdere Hidroelektrik Tesisleri 1955 senesinde projelendirilmiş, inşası 1959 senesinde tamamlanmıştır. İnşaasından bugüne kadar meydana gelen arızalara karşı İ.T.Ü. laboratuarında model deneyleri ve yerinde yapılan incelemlerle çözümler aranmıştır. Bu arızaların mühim bir kısmı tesisdeki işletme hatalarından kaynaklanmaktadır.

İkizdere Hidroelektrik Tesisleri, Kuzeydoğu Anadolu'da, iyidere havzasında, İkizdere akarsuyunun iki kolu olan Çamlık ve Cimil dereleri üzerinde kurulmuştur. (Şekil 1.)



Şekil 1. İkizdere Hidroelektrik Tesisleri
Genel Durum Planı

Derelerin ortalama eğimleri %4,3 olup, bunlar Vahşi dere karakterindedir. Çamlık deresinde gözlenen maksimum

feyezan debisi $600 \text{ m}^3/\text{sn}$ olup, bu esnada derede akım hızı 10 m/sn değerine çıkmakta ve $1\frac{1}{2}$ ton ağırlığındaki kayaların sürüklendiği görülmektedir. Diğer zamanlarda ancak ince dane-li malzeme, kayalarla kaplı dere yatağı üzerinde hareket edebilmektedir. Taşınan sürüntü maddesi ile bağlama arkası tamamen dolmuş ve Çakıl geçidinin önü dere yatağı ile birleşmiştir.

Dereelerden alınan debi, Çamlıktan $8 \text{ m}^3/\text{sn}$, Çimilden $4 \text{ m}^3/\text{sn}$ olmak üzere toplam $12 \text{ m}^3/\text{sn}$ dir. Çamlıktan alınan sular 766 m uzunluğunda serbest yüzeyli bir galeriden geçtikten sonra, cimilin altından ters sifonla geçip, cimille beraber 3462 m uzunluğunda yine serbest yüzeyli bir galeri ile yükleme odasına sevk edilmektedir. Buradan 2 m çaplı bir cebri boru ile santrala gitmektedir. Yükleme odası su seviyesi ile türbin alt su seviyesi arası kot farkı yani brüt düşüm yüksekliği 162.5 m dir. Santralin maksimum gücü 16500 KW , üretim kapasitesi ise yılda ortalama 120 GWh dir.

2. SUALMA SİSTEMLERİ


İkizderede çift sualma sistemi uygulanmıştır. Bundan birisi Tirol tipi bağlama ile tabandan sualma sistemidir. Bu bağlamalar aynen sabit bağlamalar gibidir. Sırtlarında veya kronmanlarında bir kanal açılmıştır. Kanalın üzerinde çelikten yapılan bir izgara mevcuttur. Bağlama üzerinden aşan su bu izgaradan içeriye girer ve sürüntü maddesini tutan çakıl geçidinden geçip çökeltme havuzuna girer. İri kayalar bağlama üzerinden aştığı için meydana gelecek aşınmaları önlemek için bağlama sırtı sert granitle kaplanmıştır. (Şekil 2.)

feyezan debisi $600 \text{ m}^3/\text{sn}$ olup, bu esnada derede akım hızı 10 m/sn değerine çıkmakta ve $1\frac{1}{2}$ ton ağırlığındaki kayaların sürüklendiği görülmektedir. Diğer zamanlarda ancak ince dane-li malzeme, kayalarla kaplı dere yatağı üzerinde hareket edebilmektedir. Taşınan sürüntü maddesi ile bağlama arkası tamamen dolmuş ve Çakıl geçidinin önü dere yatağı ile birleşmiştir.

Dereelerden alınan debi, Çamlıktan $8 \text{ m}^3/\text{sn}$, Çimilden $4 \text{ m}^3/\text{sn}$ olmak üzere toplam $12 \text{ m}^3/\text{sn}$ dir. Çamlıktan alınan sular 766 m uzunluğunda serbest yüzeyli bir galeriden geçtik-ten sonra, cimilin altından ters sifonla geçip, cimille be-raber 3462 m uzunluğunda yine serbest yüzeyli bir galeri ile yükleme odasına sevk edilmektedir. Buradan 2 m çaplı bir ceb-ri boru ile santrala gitmektedir. Yükleme odası su seviyesi ile türbin alt su seviyesi arası ~~met~~ farklı yani brüt düşüm yüksekliği 162.5 m dir. Santralin maksimum gücü 16500 KW , üretim kapasitesi ise yılda ortalama 120 GWh dir.


2. SUALMA SİSTEMLERİ

İkizderede çifte sualma sistemi uygulanmıştır. Bunlardan birisi Tirol tipi bağlama ile tabandan sualma siste-midir. Bu bağlamalar aynen sabit bağlamalar gibidir. Sırtla-rında veya kronmanlarında bir kanal açılmıştır. Kanalın üze-rinde çelikten yapılan bir izgara mevcuttur. Bağlama überinden aşan su bu izgaradan içeriye girer ve sürüntü maddesini tutan çakıl geçidinden geçip çökeltme havuzuna girer. İri kayalar bağlama üzerinden aştığı için meydana gelecek aşın-maları önlemek için bağlama sırtı sert granitle kaplanmıştır. (Şekil 2.)




Şekil 2. Bağlama izgarası ve granit kaplaması

İkizderede uygulanmış olan diğer sualma sistemi ise karşısdan sualma sistemidir. Bu istem ilk defa İ.T.Ü.de geliştirilerek projelendirilmiştir. Bu sistem İkizderede her iki sualma yerlerinde de uygulanmıştır. Karşıdan sualma sisteminde çakılı geçidi kapağı o anda derenin getirdiği en iri dane çapı kadar açık tutularak sürüntü maddesinin devamlı surette yıklanması öngörülmüştür. Kapağı fazla açmak türbünlansı artıracağından zararlı olacağı gibi az açmakda tıkanmalara sebep olur ve sistemin çalışmasını engeller. Karşıdan su alma sisteminde bu hususa bilhassa çok dikkat etmek gerekmektedir. (Şekil 3.)



Şekil 2. Bağlama izgarası ve granit kaplaması

İkizderede uygulanmış olan diğer sualma sistemi ise karşısından sualma sistemidir. Bu istem ilk defa İ.T.Ü.de geliştirilerek projelendirilmiştir. Bu sistem ikizderede her iki sualma yerlerinde de uygulanmıştır. Karşıdan sualma sisteminde çakıl geçidi kapağı o anda derenin getirdiği en iri dane çapı kadar açık tutularak sürüntü maddesinin devamlı surette yıkanması öngörmüştür. Kapağı fazla açmak türbülansı artıracağından zararlı olacağı gibi az açmakda tıkanmalara sebep olur ve sistemin çalışmasını engeller. Karşıdan su alma sisteminde bu hususa bilhassa çok dikkat etmek gerekmektedir. (Şekil 3.)



Şekil 3. Karşidan sualma sisteminde Arslan ağızı ve Çakıl geçidi

Katı madde taşınımı olan akarsulardan, katı madde girişini önlemek için, en iyi şekilde yapılan bir yandan sualma sisteminde deredeki debinin en çok %50 si zararlı olmayacak miktarda katı madde ile alınabildiği halde, bu sistem iyi işletilince, bu oranı %90 a kadar çıkarmak mümkündür.

3. AKARSUDAKİ KATI MADDE HAREKETİ ve TESİSE OLAN ETKİSİ

Türkiye'nin Kuzeydoğu bölgesindeki vahşi dereler oldukça büyük hidroelektrik potansiyele sahiptir. (Tüm po-


tansiyelin %15 i) Memleketimizde arazi umumiyetle çiplak olduğundan büyük miktarda erozyona maruzdur. Sağnak halinde yağan yağmurlarla büyük miktarda katı madde akarsudan aşağıya doğru sürüklenemektedir. Bu yüzden kuzeydoğu Anadolu'daki derelerde sürüntü maddesi debisi fazla ve çapları oldukça büyütür. (Şekil 4.)



Şekil 4. Vahşi derelerdeki sürüntü maddesi dane çapları

Vahşidere yatakları iri kayalar ve taşlar ile kum çakıldan oluşur. Alçak sularda yatak tamamen iri kaya veya taşlarla kaplanır. (Şekil 5.) Çünkü feyezan sırasında yamaçlardan ve yukarılardan taşınan bu kayalar, feyezan geçtikten sonra yer yer akarsu tabanını kaplarlar. Daha ince daneler ise, iri kayaların altında hareketleri engellenir. Feyezan esnasında akımın tesiri muayyen bir kayma gerilmesinin üstüne çıkışınca iri daneler harekete geçer ve bunların sıkıştırdıkları

daha ince danelerin kütle halinde harekete geçmesi ile dere içindeki sürüntü maddesi miktarı en üst seviyeye ulaşır.



Şekil 5. Alçak sularda durum

Yıllık yağışın 2500 mm olduğu İkizdere de feyezan anında 1 m^3 hacminde kayaların hareket ettikleri görülmüştür. Bu kayalar çökeltme havuzunun civarında birikmiştir. Çökeltme havuzunun civarında birikmiş olan bu kayaların mümkün olabildiğince temizlenmesi gerekmektedir. Zira bu kayalar dere içindeki akımın yönünü, çevirerek çökeltme havuzu duvarını olumsuz şekilde etkilemektedir. (Şekil 6.)

Yapılan incelemeler sonunda tesiste iki tip arıza gözlenmiştir. Bunlar

- a) Aşınmalar
- b) Oyulmalardır.

Feyezan sırasında taşınan iri kayalar ile granit parçaları ve kuars yapılı sürüntü maddesi hareketi, bağlama




Şekil 6. İkizdere-Çamlık deresinde zamanla yiğilip sıkılaşan kayalar

sırtında, çökeltme havuzunun dere ile temas halindeki duvarında ve karşısından sualma sisteminin çakıl geçidi tabanında önemli aşınmalara sebep olmuştur. Çökeltme havuzu kesiterinden de görüleceği üzere dere tarafındaki duvarın en kesit genişliği oldukça büyüktür. Bu yüzden, meydana gelen aşınmalar havuzun stabilitesini bozamamıştır. Her iki tesisde gözlenen arızalar aşağıdaki gibidir.

3. 1. Çamlık Tesislerinde:

Bağlama sırtındaki granit kaplama yer yer aşınmışdır. Bağlama eteğinde, iri kayaların oyulmalara yol açtığı görülmüştür. (Şekil 7.) Çökeltme havuzunun dere tarafındaki duvarının alt kısmının oldukça aşındığı ve yer yer oyulduğu görülmüştür. Zamanla duvarın içlerine ilerliyen boşluk duvarda


göçükler sebep olabilecektir. (Şekil 6.) Feyezanlarca taşınan kayaların bir kısmı burada birikmiş ve derenin yönünü çökeltme havuzunun dere tarafındaki yüzeyini aşındıracak bir yöne çevirmiştir.



Şekil 7. Çamlık bağlaması eteği

3.2. Cimil Tesislerinde:


Çamlık tesislerine nazaran Cimil'deki arızalar daha fazladır. Fotoğraflardan görüleceği gibi Cimil deryasinde iri kayalar daha çoktur. Buradaki bağlama sırtındaki granit kaplama oldukça aşınmıştır. Bağlama eteğindeki oyulmalar ise çok derindir. Bilhassa karşidan sualma sisteminde meydana gelen aşınmalar fotoğraflarda daha iyi görülmektedir. Çakıl geçidi betonu, donatı çubukları açıga çıkacak şekilde aşınmıştır. (Şekil 8.) Bağlama sırtındaki aşınma (Şekil 9.) da, iri kayaların darbelerle sebep olduğu oyulmalar ise (Şekil 10.) da açıkça görülmektedir.



Şekil 8. Cimil, karşısidan sualma sisteminde çakıl
geçidindeki aşınmalar



Şekil 9. Cimil, bağlılama kaplamasındaki aşınmalar



Şekil 8. Cimil, karşısında sualma sisteminde çakıl
geçidindeki aşınmalar



Şekil 9. Cimil, bağlama kaplamasındaki aşınmalar



Şekil 10. Cimil, iri kayaların sebep olduğu oyuimalar

Cimil tesislerinde çökeltme havuzunun dere ile temas halindeki yüzeyinde, bilhassa havuz sonu ile galeri girişi arasındaki kısmında aşınma daha büyüktür. Bu kısımda daha özel tedbirlerin alınması ve burada sahildeki yerli kayaların temizlenmesi gerekiği kanaatine varılmıştır.


(Şekil 11.)

Cimil çökeltme havuzu üç gözlidür. Bu gözlerden toplam $4 \text{ m}^3/\text{sn}$ su alınmaktadır. Bu gözleri birbirinden ayıran duvarların havuz girişinde akımı bozdukları ve buradaki su hızını dolayısı ile türbülansı artırdıkları görülmüştür. Daha iyi çökeltme yapılabilmesi için bu ayırma duvarlarının


uclarından 1 m lik kısımlarının kırılmasına karar verilmiş-
tir. Bu duvarların kötü etkisi (Şekil 11.) ve (Şekil 12.)
den görülmektedir.



Şekil 11. Cimil, dere yatağındaki yerli kayaların
konumu



Şekil 12. Cimil, çökeltme havuzu ayırma
duvarlarının akıma etkisi



Şekil 12. Cimil, çökeltme havuzu ayırma
duvarlarının akıma etkisi

4. YAPILAN TAHKIMAT PROJESİ ve ÖNERİLER

30.10.1983 tarihinde İkizdere Hidroelektrik Tesisleri üzerinde yaptığımız incelemeler sonunda, bir tamir ve tahkim projesi hazırlayıp ilgililere gönderilmiştir. Bu projede, 1955 senesinde yapılan inşaat projesinden faydalanılmıştır. İnşaat projesinden ilgili plan ve kesitler çıkarılıp bunlar üzerinde yapılmasını önerdiğimiz tamirat ve tahkimat işlenmiştir.

Çamlık tesisleri için önerilen tedbirler,

1. Bağlama sırtındaki fazla aşınmış granit kaplama yenilenecektir.

2. Bağlamanın alt tarafında beton tahkimat yapılmalıdır. Bu tahkimat bağlama eteğinde 608,40 m kotundan başlamak üzere eğimli yapılacak ve 1 m temel kayasına girecektir. (Pafta 2.)

3. Karşidan sualma sistemi altındaki çakıl geçidinin alt kısmında aşınmaya maruz betona 15° meyil verilecek ve beton içine 25 cm aralıklarla eski demiryolu rayları koymak ve aralarını $\phi 16$ ile $\phi 20$ lik yuvarlak demirlerle kaynaklamak suretiyle bağlamak uygun olacaktır. (Pafta 2.)

4. Çökeltme havuzunun dere tarafındaki duvarına beton tahkimat yapılacaktır. Bu tahkimat temel kayasına kadar inecektir. (Pafta 3.)

5. Çökeltme havuzunun duvarına yapılan bu tahkimat, önüne iri kayaları yerleştirmek suretiyle kuvvetlendirilecektir.

6. Deredeki akımın çökeltme havuzunun yan duvarlarına çarpmasını önlemek için sol sahildeki kayaların mümkün olduğu miktarda temizlenmesi uygun olacaktır.

Cimil tesisleri için önerilen tedbirler,

1. Bağlamanın sırtındaki fazla aşınmış olan kaplama yenilenecektir.

2. Bağlama alt tarafında beton tahlimat yapılacaktır. Bu beton 603,47 m kotundan eğimli olarak temel kayası içine 1 m girecektir. Böylece meydana gelmiş oyulmalar kapanacaktır.

3. Oyulmalar kapatıldıktan sonra çakıl geçidi önündeki betona 15° lik meyil verilecektir. Bu betonun içine akım doğrultusunda eski demiryolu rayı konacaktır. Rayların araları 16 ile 20 lik yuvarlak demirlerle kaynaklamak suretiyle bağlanacaktır.

Çakıl geçidi içerisinde yapılacak yeni kaplamanın bir miktar yüksek olmasının hiç bir mahzuru yoktur. Bu yükseltme eskisine nazaran 25-30 cm daha fazla olabilir.

4. Çökeltme havuzunun dere ile temas halindeki yüzeyinde bulunan ve ilk inşaatten sonra yapılmış olan tahlimat payandalarla desteklenecektir. Ayrıca tahlimin önü iri kayaları yerleştirmek suretiyle kuvvetlendirilecektir. (Pafta 5 ve 6.)

5. Havuz civarında sol sahildeki yerli kayalar imkân nisbetinde traş edilecektir. (Pafta 4.)

6. Çökeltme havuzunun sonu ile galeri girişi arasında kalan kısma yapılacak beton tahlimin üzerine akım doğrul-

tusunda demiryolu rayı döşenecek ve bu rayların arası yukarıda anlatılan şekilde bağlanacaktır. Bilhassa çok tahrip olmuş bu kısma yapılacak tahkimatin önü iri kayaları yerlestirmek suretiyle kuvvetlendirilecektir. (Pafta 4.)

7. Cimil çökeltme havuzundaki ayırma duvarlarında, akımı bozan uç kısımlar 1 m kesilecektir. Böylece havuza giren suyun daha sakin olması sağlanmış olacaktır.

Projelerden de görüleceği gibi çökeltme havuzunun dere ile temas halindeki duvarı her iki tesiste de çok emniyetli boyutlandırıldığından bu şekilde yapılacak tahkimatin yeterli olacağı kanaatina varılmıştır.

ÖZET

1959 yılında inşaası tamamlanan İkizdere Hidro-elektrik Tesislerinde, bugüne kadar büyük aşınma ve oyular meydana gelmiştir. Vahşi dere karakterindeki İkizdere'de katımadde hareketi fazladır. Özellikle feyezan sırasında taşınan iri taş ve kayalar ile kuars yapılı ince malzemenin tesislere olumsuz etkileri oldukça fazladır. Bunun sonucunda İkizdere Hidroelektrik Tesislerinin her iki sualta sistemleri ve çökeltme havuzunun dere akımı ile temas halindeki yüzünde büyük arızalar gözlemlenmiştir. Bilhassa Cimil deresi karşısından sualma sisteminin çakıl geçidinin tabanı çok miktarda oyulmuş ve aşınmıştır.

Tesislerin arızasız ve verimli çalışabilmesi için, aşınmış kaplama ve betonlarının yenilenmesi gerekmektedir. Özellikle fazla aşınmaya müsağt bağlama eteğin ve çakıl geçidi önündeki taban betonunun eski demiryolu rayları ile tıkkım edilmesi çok faydalı olacaktır. Çökeltme havuzunun dere ile temas halindeki kısmının beton duvarla tıkkım edilmesi gerekmektedir.

SUMMARY

Great abrasion and scouring has been observed at İkizdere Hydroelectric Power Plant of which the Construction was finished in 1959.

İkizdere, which is a wild stream has great sediment transport. Especially big stones, rocks and fine materials has negative effects on İkizdere Power Plant, during the floods. Because of this, great defects have been observed at both diversion systems of İkizdere Hydroelectric Power Plant at the edge of the settling basin near the stream. The bed of gravel pass of the Cimil stream has been abraded and scoured.

In order to work, İkizdere Hydroelectric Power Plant more productively armor and concretes which have been eroded, must be renovated. Especially, the foot of the dam and bed concrete in front of the gravel pass must be fortified by using old rails of the rail way. Also the part of the settling basin near the stream must be fortified by concrete wall.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR


ÇEÇEN K. : İkizdere Hidroelektrik Tesisi Projesi

ÇEÇEN K. : Vahşi Derelerden Sualma

İkizdere H.E.S., Çamlik Sualma Yere ve Çökeltme Havuzu

Model Deneyleri - İ.T.Ü. İnşaat Fak.




Hidrolik ve Su Kuvvetleri Kürsüsü 1969




NOT: PLAN İŞART PLANINDAN AYNEN ALINMIŞTIR
- PLANAKİ DEŞİPLİKÜLER KENKLİ ÇİZİLERLE
GÖSTERILMÜŞTİR. İLETİ KESİTLER DEŞİPLİKÜLLERİ
GÖSTERMEZDİR

0 2 4 6 8 10 20 m

T. B. T. A. K.		
KÜÇÜK HİDROELEKTRİK TESİSLERİ ÜNİTESİ		
I. T. Ü.		
ÇAMLIK DERESİ GENEL DURUM PLANI		
YAPAN	K. ÇECEN, M.M.V.	YÖLÇEK
ÇİZEN	M.M.V.	TARİH
KONTROL	K. ÇECEN, M.M.V.	PAFTANO 1




T. B. T. A. K.		
KÜCÜK HİDROELEKTRİK TESİSLERİ ÜNİTESİ		
I.T.U.		
CAMLIK SUALIMI VE ÇOKELTİME MAMLUZU KEŞİTLERİ		
VAPAN	KLOZİDEN / MAMLUZ / BULGIZK	1 / 50
GİZEN	NAMIN	
İBİNDÖL	K.ÇECEK / MAMLUZ / PAPTA NO:	2




NOT: Herit' Restmateri' projesi' überinden
görnen kopye admisir veor həmər (dənə admisir)
əsəqdəl' formayaqta şəhərətəmədir


T. B. T. A. K.
KÜÇÜK HİDROELEKTRİK TESİSLERİ ÜNİTESİ
L.T.U.


ÇAMLIK ÇÖKELTME HAVUZU KESİTLERİ			
YAPAN	K.ÇEÇEN / MURAT	ÖLÇEK	1/50
CİZEN		TARİH	
KONTROL	K.ÇEÇEN / MURAT	PAFTANO	3



T.B.T.A.K. KÜÇÜK HİDROELEKTRİK TESİSLERİ ÜNİTESİ İ.T.U.			
CİMİL DERESİ GENEL DURUM PLANI			
YAPAN	K. CECEN / 11.11.2011	OLCEK	1/200
CİZEN		TARİH	
KONTROL	K. CECEN / 11.11.2011	PAFTANO	4







T.B.T.A.K.
KÜÇÜK HİDROELEKTRİK TESİSLERİ ÜNİTESİ
İ.T.U.

CİMİL ÇOKELTME HAVUZU KESİTLERİ

YAPAN	K. GECEN	M. YIL	OLCEK	1/50
ZEN			ZAMN	
YAPAN	K. GECEN	M. YIL	OLCEK	1/50

